

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Piso, torta de cemento



Foto 4: Sustitución de Chapas




Foto 5: Sustitución de Porton



Foto 6: Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wani Bani Loo

Firma y sello del Presidente de la OPR



Johanna

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 7: Muros perimetrales



Foto 8: Reparación de cocina




Foto 9: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wina Ben Sin

Firma y sello del Presidente de la OMF



Qdmals

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

