

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Cambio de la cubierta de lámina



Foto 2: Cambio de soporte de madera por estructura de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustitución de Chapas de las aulas



Foto 5: Sustitución de chapas en los baños



Foto 6: Sustitución de portón de malla por porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Instalación de una ventana en la cocina



Foto8: Sustitución de malla de metal por block en muros perimetrales



Foto 9: Reparación de cocina: instalación de estufa rural y lavatrastos




Foto 10: Repello en paredes de la cocina



Foto 11. Instalación de ventanas en aulas



12. Repello en muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Wendy Pineda

Firma y sello del Presidente de la



Wendy Pineda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

