

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Cambio de la cubierta de lámina



Foto 2: Cambio de soporte de madera por estructura de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustitución de Chapas de las aulas



Foto 5: Sustitución de chapas en los baños



Foto 6: Sustitución de portón de malla por porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Wann Ben Saut

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gerardo

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYEGUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0048-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 7: Instalación de una ventana en la cocina



Foto8: Sustitución de malla de metal por block en muros perimetrales




Foto 9: Reparación de cocina, instalación de estufa rural y de lavatrastos



Foto 10: Repello en paredes



Foto 11. Instalación de ventanas en aulas



Foto 12. Repello en muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Briceño

Firma y sello del Presidente de la



J. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo

