

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PLAN GRANDE, ALDEA CHICHINABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0049-43	FECHA:	




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal




Foto 3: Aplicación de pintura



Foto 4: Aplicación de pintura



Foto 5: Sustitución de lámina



Foto 6: Sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Diaz Funes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

