



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Palmas, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0051-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: cambio de techo



Foto 2: Cambio y levantamiento de techo



Foto 3: levantado de techo



Foto 4: Reparación de piso por piso de granito



Foto 5: Reparación de portón



Foto 6: avansando en el techo y piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Hernandez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

