



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Palmas, aldea La Mesilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0051-43	FECHA:	5/12/2024



Foto1: COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 2: COLOCACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO EN CORREDOR



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO EN UN AULA



Foto 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 6: REPARACION DE PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David Hernandez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

