

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	14 de noviembre de 2,024



Foto1: Mantenimiento de portones de metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Ofilio Pérez M.</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Firma]</i> Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	14 de noviembre de 2,024



Foto1: Mantenimiento de portones de metal



Foto 2: Sustitución de inodoro



Foto 3: Sustitución de plancha de metal tres hornillas




Foto 4: Mantenimiento a portones de metal



Foto 5: Sustitución de lámina a lámina troquelada



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilio Perez M.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tarayes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0052-43	FECHA:	14 de noviembre de 2,024



Foto1: Sustitución de llaves de chorros




Foto 2: Sustitución de depósitos de agua 1700 Lt


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---