

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0053-43	FECHA:	28/11/2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



VENTANAS (vidrios y balcones)



PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



DRENAJE- FOSA SEPTICA



MURO PERIMETRAL



LOSA PATIO



RED SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

