



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERIO SAN VICENTE CHOJIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0082-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina de los baños, puertas y estructura de techo de baño para que no afecte en tiempo de lluvia. Puertas de Metal



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de piso de granito



Foto 4: Sustrucción de 3 inodoro y sus accesorios completo, 3 lavamanos y una pila de concreto.




Foto 5: Reparación de Repello Y Cernido de Paredes



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda M. Jiménez R
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

