



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, aldea Guailá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0109-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Durante del trabajo del muro perimetral



Foto 2: durante de instalacion del portones de metal



Foto 3: cableado electrico



Foto4: durante del traajo del muro perimetral



Foto 5: durante de Pintura de muros exteriores e interiore



Foto 6: durante de trabajo del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

