



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua, aldea Guailá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0109-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: finalización Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc



Foto 2: finalización de mantenimiento a portones de metal



Foto 3: finalización de Reparación de cableado electrico



Foto 4: finalización de Reparación de lamparas



Foto 5: finalización Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: finalización de reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

