

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Napoleón Alvarado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8va. Calle, 1-73, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0608-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL :Puertas de servicio sanitario.



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA. Desmontando la lámina vieja.



Foto 3: PISO DE CEMENTO LÍQUIDO:




Foto 4: LOSA DE PATIO: Levantado de planchas de concreto del patio exterior.



Foto 5: MURO PERIMETRAL: Demolición de muro perimetral.



Foto 6: PISO: Sustitución piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---