

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Napoleón Alvarado"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8va. Calle, 1-73, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0608-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: PUERTAS DE METAL Puertas de servicio sanitario sustituidas.




Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: RED DE AGUA POTABLE: sustitución de depósitos de agua de 400 lt. por uno de 1,100 lt.



Foto 4: LOSA DE PATIO: Sustitución de planchas de concreto





Foto 5: MURO PERIMETRAL: reparación de muro de block con malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: PISO: Sustitución piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	---	---	--