



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "JORGE LUIS ALFARO GALICIA",	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0611-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: CAMBIO DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA LÁMINAS OXIDADAS POR FUERA



Foto 2: CAMBIO DE LÁMINA TROQUELADA TECHO DE LÁMINAS DEL SALON DEL CENTRO OXIDADA



Foto 3: CAMBIO DE VENTADAS PVC PARTE DE AFUERA Y DE ADETRON



Foto 4: CAMBIO DE VENTADAS PVC PARTE DE AFUERA Y ADETRON



Foto 5: CAMBIO DE LÁMPARAS POR FOCOS AHORRADORES, CABLEADO



CAMBIO DE LÁMPARAS POR BOMBILLOS EN AULAS Y SALON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
