

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0613-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 1: Sustrucción de inodoros



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Sustrucción de puertas




Foto 4: Sustrucción de tubería pvc línea principal de aguas negras



Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido por piso cerámico



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
PADRES DE FAMILIA
Aldea Santa Rosa
La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea Santa Rosa
La Democracia, Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0613-43	FECHA:	28/02/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 8: Reparación de cisterna de concreto



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público