

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0613-43	FECHA:	21/08/2024



MEJORAMIENTO DE SALON DE CLASES



MEJORAMIENTO DE SALON DE CLASES



MEJORAMIENTO DE SISTERNA



MEJORAMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO



SUSTITUCIÓN DE MALLA



SUSTITUCIÓN DE TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo P...



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0613-43	FECHA:	21/08/2024




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

