



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0615-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de techo




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de techo



Foto 4: Sustrucción de tubería pvc




Foto 5: Mantenimiento de puertas



Foto 6: Sustrucción de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL	ALDEA LA REFORMA CHOJIL
ESTABLECIMIENTO:	13-12-0615-43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: Sustitución de estructura de techo




Foto 2: Sustitución de estructura de techo



Foto 3: Sustitución de piso



Foto 4: Sustitucion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---