

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS CHUCLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0617-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 1: Sustrucción de ventanas de metal y vidrio por ventanas de Upvc en color blanco



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito




Foto 3: Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustrucción de inodoros



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal por puerta de Upvc en color imitación madera





Foto 6: Sustrucción de lámina y madera por lámina troquelada y tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 LUIS SÁNCHEZ PÉREZ
 Firma y sello del Presidente de la OPA




 FERMÍN FREDY ESTEBAN CASTILLO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

