

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS CHUCLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CHUCLES, ALDEA CAMOJALLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-0617-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 1. Sustrucción de ventanas de metal y vidrio por ventanas de Upvc en color blanco




Foto 2. Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 3. Sustrucción de piso de concreto por piso de granito



Foto 4. Sustrucción de inodoros



Foto 5. Sustrucción de puerta de metal por puerta de Upvc en color imitación madera



Foto 6. Sustrucción de lámina y madera por lámina troquelada y tubo galvanizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

LUIS SÁNCHEZ PÉREZ

Firma y sello del Presidente de la



FERMÍN FREDY ESTEBAN CASTILLO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

