

UBICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA/

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
FECHA:	13-12-0619-43	FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL Y SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL POR 3 HORNILLAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26, SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 4: Sustitución de puertas e inodoros + accesorios en servicios sanitarios



Foto 5: *Reparación de cocina



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Ruiz Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA/	PREVIO ☐	DURANTE ☐	POSTERIOR ☒
--	---------------------------------	----------------------------------	---

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES HUIXOC
ESTABLECIMIENTO:	13-12-0619-43	FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7:



Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Cristina Ruiz morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF		<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

