

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0620-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de estufa artesanal



Foto 3: Reparación de Cableado Electrico



Foto 4: Reparacion de muro de contención



Foto 5: Sustitucion de pila de dos lavaderos




Foto 6: Pinturas de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
Escuela Oficial Rural Mixta
Consejo de Padres de Familia
Buena Vista, La Democracia, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Buena Vista
La Democracia, Huehuetenango