



Ministerio de Educación
Gobierno

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0621-43	FECHA:	23/08/2024



Foto No. 1 Momento cuando el albañil y padres de familia realizan trabajos.



Foto No. 2 detalles de cuneta de concreto frente la escuela No. 2.



Foto No. 3 Detallando cuneta para ser colocado la parrilla de hierro.



Foto No. 4 herreros trabajando para la estructura del techo.



Foto No. 5 Detallando estructura de techo



Foto No.6 Haciendo trabajos de balcones para la escuela No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Posa Posa
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

