



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	La Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0621-43	FECHA:	23/08/2024




Foto No. 2 La escuela No. 2 ha tenido cambio en infraestructura por medio de remozamiento.



Foto No. 2 Parte posterior de la escuela No. 2



Foto No. 3 Techado frente los baños de la escuela No 2




Foto No. 4. Se levantó muro de contención, pintura en paredes y puertas de los baños




Foto No. 5 Pintura en paredes exteriores de la escuela No. 1




Foto No. 6 Pinturas en paredes interiores de la escuela No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rogelio Paz Pén

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

