



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA VEGA. ALDEA PONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0623-43	FECHA:	6/09/2024




Foto 1: Cambio de balcones



Foto 2: Sustitución de inodoros




Foto 3: Reparacion de cisterna de concreto



Sustitucion de Plancha de metal y chimenea




Foto 5: Sustitucion de lavamanos



Foto 6: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

