



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0624-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Las laminas estan ya en mal estados.



Foto 2: Las laminas estan agujeradas y las bigas corcomidas por las polias.



Foto 3: se necesita levntar un muro perimetral.



Foto 4: La base en donde se levantara el muro.




Foto 5: La ventas estan en mal estado, es necesario remplazarlas



Foto 5: Los baños en mal estado, se necesita remplazar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

