



Ministerio de Educación

G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0628-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: repello en paredes.



Foto 2: Reparación de luz eléctrica.



Foto 3: Reparación de puertas.



Foto 4: Sustitución de porton.



Foto 5: Sustitución de pila de concreto.



Foto 6: Sustitución de rotoplast.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

