

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chorro, aldea Chichinabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0628-43	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Repellos en paredes.



Foto 2: Reparación de luz eléctrica.



Foto 2: Sustitución de puertas.



Foto 4: Sustitución de portón.



Foto 5: Sustitución de pila de Concreto.



Foto 6: Sustitución de Rotoplast.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

