

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chamuxu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0629-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Preparando el concreto para el cimiento del muro perimetral



Foto 2: Soldando la estructura que sostendrá el techo



Foto 3: trabajando en el muro perimetral



Foto 4: subiendo y armando las piezas de la estructura de soporte del techo



Foto 5: soldando las ultimas piezas de la estructura de soporte



Foto 6: finalizando el armado de la estructura de soporte para el techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

