

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chamuxu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0629-43	FECHA:	28/11/2024




Foto1: Circulación finalizada



Foto 2: cimiento, hiladas de block, tubos y malla conforman el muro perimetral



Foto 3: Ahora si la escuela tiene la circulación completa con muro perimetral



Foto 4: sustitucion de soporte de metal y lámina.



Foto 5: techo terminado completamente



Foto 6: Finalización del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

