

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-1597-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Vista de Fogón, Plancha, Piso y mesa de servicio todo en deterioro ya en reparación



Foto 2: Vista de de ventanal en mal estado y exterior techo falso ya en proceso de reparación



Foto 3: lámina deteriorada, estructura de madera fase final de vida; en proceso



Foto 4: Módulo 2, estructura débil, falsa, lámina con filtraciones; reparación completa



Foto 5: Parte de estructura ha sido reparada en muchas ocasiones; se encuentra reparando





Foto 6: La cubierta está muy baja, en deterioro, filtraciones en exceso de Sol y lluvia, estructura demasiado delgada, postes falsos y piso rajado; se esta reforzando techo y piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---