

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PONTZAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-1597-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustituciones de Fogón, Plancha, Piso y mesa de servicio reparado totalmente



Foto 2: Sustitución de de ventanal, exterior techo reparado completamente



Foto 3: Sustitución de lámina y estructura en cocina; reparada totalmente



Foto 4: Módulo 2, Sustitución de estructura y lámina totalmente



Foto 5: Sustitución completa de parte de estructura que ha sido reparada en muchas ocasiones



Foto 6: Sustitución completa de cubierta baja, reparación de filtraciones ante el exceso de Sol y lluvia, reparación de estructura demasiado delgada, sustitución de postes falsos y reparación de piso rajado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

