

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL ZAPOTE, ALDEA CAMOJÁ GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-2410-43	FECHA:	25/09/2024




Foto 1: Láminas y madera en malas condiciones.



foto 2: colocacion de concreto



Foto 3: Colocación de puerta.



Foto 4: Sustitución de piso de concreto a piso de duelas.




Foto 5: Sustitución e instalación de sistema eléctrico.




Foto 6: Pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Narciso Lopez Escalant

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

