

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto



2. Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



3. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



4. Sustitución de estructura de soporte de hierro, por metal



5. Sustitución de mingitorio



6. Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	18/11/2024



FOTO 7. Sustitución de lámina y estructura de metal




FOTO 8. Sustitución de lámina y estructura de metal



FOTO 9. Sustitución de depósito de agua de 1500 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

