

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustitucion de piso de torta de concreto



2. Reparacion de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada




3.Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



4. Sustitución de estructura de soporte de hierro, por metal



5. Sustitución de mingitorio



6. Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 439	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-7038-45	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7. Sustitucion de lamina y estructura de metal



FOTO 8. Sustitucion de lamina y estructura de metal




FOTO 9. Sustitucion de deposito de agua de 1500 tl.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

