

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Trabajando en sustitución de láminas por láminas troqueladas calibre 26



Foto 2: Trabajando en lijado y pintado de puertas de metal de aulas, cocina y dirección del establecimiento educativo



Foto 3: Trabajando para el lijado y pintado de puertas de metal de sanitarios



Foto 4: Proceso de instalación de porton



Foto 5: Colocación de vidrio transparente para ventana




Foto 6: Colocación de de vidrio para ventanilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastián

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenago	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Fot 7: Aplicación de piso de concreto para baños durante proceso de trabajo



Foto 8: Colocación de canales y bajadas de agua pluvial durante el proceso



Foto9: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores durante el proceso de trabajo



Foto 10: Colocación de inodoros



Foto 11: Instalación de sistema eléctrico durante el proceso de trabajo



Foto 12: Aplicación de azulej para depósito de agua (pila)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mario Diego Sebastian</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE LA GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0008-43	FECHA:	18/11/2024



Fot 13: Sustrucción de llaves de plástico para chorros



Foto 14: Trabajando para la instalación del sistema eléctrico



Foto15: Desinstalando el techo del centro educativo



FOTO 16: Mejoramiento de repello de baños (monocapa)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastian

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

