



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0008-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Finalización de instalación de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Finalización de mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Finalización de mantenimiento de puertas de metal en el modulo de sanitarios



Foto 4: Porton de metal



Foto 5: Vidrio transparente para ventana




Foto 6: Vidrio para ventanilla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastian

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0008-43	FECHA:	28/11/2024



Fot 7: Finalización de aplicación de piso de concreto para baños



Foto 8: Finalización de colocación de canales y bajadas de agua pluvial



Foto9: Finalización de aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Finalización de instalación de inodoros



Foto 11: Finalización de la instalación del sistema eléctrico



Foto 12: Finalización de mantenimiento de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Diego Sebastian
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenago	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Siomá, aldea Elmúl
CÓDIGO DEL EST:	13-13-0008-43	FECHA:	28/11/2024



Fot 13: Llaves nuevas de plástico para chorros




Foto 14: Finalización de mano de obra electricista




Foto15: Finalización de mano de obra de herrero



FOTO 16: Finalización de aplicación de repello de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--