

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Pintado para EORM, Cantón Solom Kabal/Fuente: Archivo Propio



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones para ventanas/Fuente: Archivo Propio



Foto 3: Mantenimiento para puertas/Fuente: Archivo Propio



Foto 4: Sustitución de rotoplas/Fuente: Archivo propio



Foto 5: Sustitución de inodoros/Fuente: Archivo Propio



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores/Fuente: Archivo propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: /Sustitución de Plancha/Fuente: Archivo Propio



Foto 8: /Impermeabilización de losa/Fuente: Archivo Propio



Foto 9: /Sustitución de la pila/Fuente: Archivo Propio



Foto 10: /Sustitución de lamina/Fuente: Archivo Propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---