

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Pintado para EORM, Cantón Solom Kabal/Fuente: Archivo Propio



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones para ventanas/Fuente: Archivo Propio




Foto 3: Mantenimiento para puertas/Fuente: Archivo Propio



Foto 4: Sustitución de rotoplas/Fuente: Archivo propio



Foto 5: Sustitución de inodoros/Fuente: Archivo Propio



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores/Fuente: Archivo propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetanango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Solom Kabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0011-43	FECHA:	



Foto 7: /Sustrucción de Plancha/Fuente: Archivo Propio



Foto 8: /Impermeabilización de losa/Fuente: Archivo Propio



Foto 9: /Sustrucción de la pila/Fuente: Archivo Propio




Foto 10: /Sustrucción de lamina/Fuente: Archivo Propio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público