



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	4/06/2024



Foto 7: Muro perimetral. Terminación de la completación de concreto en el muro perimetral del area del centro educativo.



Foto 8: Estufas rurales. Terminado con todo los accesorios que se tiene que colocar.



Foto 9: Portón. Pintado y colocacion de maya galvanizada del porton de entrada del centro educativo.



Foto 10: vidrios. Mantenimiento de vidrios quebrados y colocación de la misma.



Foto 11: Taza baño. Finalización y colocación de tazas de los baños.



Foto 12: Puerta de baños. Mantenimiento de los baños, puertas y paredes ya concluidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tuzlaj, Aldea Ixlahuitz Coyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0012-43	FECHA:	4/06/2024



Foto1: Energía. Cambio de las lamparas dentro de todas las aulas y la dirección del establecimiento.



Foto 2: cocina. Finalización de la cocina donde se va a preparar los alimentos de los niños.



Foto 3: Baños. Acabado de colocación de pizo de granito donde se va a colocar la pila de dos lavaderos.



Foto 4: Puerta de las aulas. Pintado de las puertas y paredes de la escuela que ya finalizarón.



Foto 5: Escuela. Finalización del pintado del exterior de todo el centro educativo.




Foto 6: Pila. Cambio de pila de dos lavaderos por una igual y nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

