



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Bute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0015-43	FECHA:	3 de junio de 2024



Foto 1: Evidencia Fotográfica de sustitución de cambio de techo de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y tubos de soporte de estructura de metal



Foto 2: Evidencia Fotográfica de uso de capotes en el cambio de techo del centro educativo



Foto3: Evidencia fotográfica del finalizado de cambio de techo del centro educativo



Foto 4: Evidencia fotográfica del mantenimiento de las puertas del centro educativo



Foto 5: Evidencia fotográfica de la puerta de la cocina y los baños del centro educativo



Foto 6: Evidencia fotográfica de barandas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Bute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0015-43	FECHA:	3 de junio de 2024



Foto 7: Finalizado de pintura en muros interiores de las aulas con techo de lámina del establecimiento




Foto 8: Finalizado de pintura en muros interiores en las aulas de terraza del centro educativo



Foto 9: Finalizado de pintura en muros exteriores de cocina y las aulas de lámina del establecimiento.



Foto 10: Finalizado de pintura en muros exteriores en las aulas de terraza



Foto11: Finalizado de pintado en muros exteriores del centro educativo.



Foto12: Finalizado de pintura en muros exteriores en los techos de terraza del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Bute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0015-43	FECHA:	3 de junio de 2024




Foto 13: Evidencia fotográfica de 2 planchas de 3 hornillas dentro la cocina del establecimiento



Foto 14: Evidencia fotográfica del mantenimiento de las puertas del centro educativo




Foto 15: Evidencia fotográfica de la puerta de la cocina y los baños del centro educativo




Foto 16: Evidencia fotográfica de la reparación del cableado eléctrico del centro educativo



Foto 17: Evidencia fotográfica de reparación del cableado + accesorios de sistema eléctrico



Foto 18: Evidencia fotográfica del alumbrado eléctrico del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPM




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Bute	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bute
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0015-43	FECHA:	3 de junio de 2024



Foto 19: Reparación completa de las conexiones de la red de drenaje del centro educativo



Foto 20: Red distribución de aguas negras del establecimiento remozado.



Foto 21: Evidencia Fotográfica de la red de drenaje remozado



Foto 22: Evidencia fotográfica de la reparación y sustitución del ducto electrico + accesorios



Foto 23: Evidencia fotográfica del mantenimiento a barandas del establecimiento



Foto 24: Evidencia fotográfica del pintado del establecimiento en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---