

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA BONITA, ALDEA POZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0019-43	FECHA:	27/01/2024



Foto 1: Instalado de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: sustitucion de puertas de baño, fue asi como quedaron las cuatro puertas



Foto 3: mejoramiento de ventanas, se puede apreciar que se sellaron los espacios



Foto 4: mantenimiento de balcones, se utilizó la pintura de acuerdo a lo establecido



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto, finalizo y así le quedó albañil



Foto 6: Sustitucion de puerta, se mejoro a como muestra la imagen

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOMA BONITA, ALDEA POZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0019-43	FECHA:	27/01/2024



Foto7: Así quedo el pintado del Centro Educativo gracias al apoyo de los padres de familia.

Foto 8:

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--