



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas en aulas cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 4: Sustitución de balcones de madera por metal



Foto 5: Mantenimiento a balcón de metal, cepillado y aplicación de pintura




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto, por porcelanato

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Jim M

Firma y sello del Presidente de la OPE



Enrique Jua

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Sustitución de tubo PVC, por canal de metal.



Foto 8: Sustitución de bajada de agua pluvial PVC 3 pulg.



Foto 9: Mejoramiento de soporte de metal o pescante de metal para canal.




Foto 10: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Mantenimiento a estructura cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 12: Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Jim M.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Carla Daza J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 13: Mantenimiento a porton de metal, cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 14: Sustitucion de deposito de agua de 1100 lt.el que se esta utilizando esta agrietado y se sale el agua.



Foto 15: Mejoramiento de paredes (cocina)



Foto 16: Sustitución de plancha



Foto 17: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos, por pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

