



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas en aulas cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 4: Sustrucción de balcones de madera por metal



Foto 5: Mantenimiento a balcon de metal, cepillado y aplicación de pintura



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto, por porcelanato

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel J. M.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustrucción de tubo PVC, por canal de metal.



Foto 8: Sustrucción de bajada de agua pluvial PVC 3 pulg.



Foto 9: Mejoramiento de soporte de metal o pescante de metal para canal.



Foto 10: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Mantenimiento a estructura cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 12: Sustrucción de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Iss-Poy, Aldea Paiconop Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Mantenimiento a porton de metal, cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 14: Sustitucion de deposito de agua de 1100 lt. el que se esta utilizando esta agrietado y se sale el agua.



Foto 15: Mejoramiento de paredes (cocina)



Foto 16: Sustitución de plancha



Foto 17: Sustitución de pila plástica de dos lavaderos, por pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Jm M

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

