



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	23/09/2024




Foto1: susritucion de inodoro para baños



Foto 2: mantenimiento de 4 puertas para baños



Foto 3: mantenimiento de 3 puertas para aulas



Foto 4: mantenimiento de una pila



Foto 5: sustitucion de techo



Foto 6: sustitucion piso, se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Felipe Luin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	23/09/2024



Foto1: sustitución de llave



Foto 2: Infraestructura formal



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de plancha



Foto 5: Tubo de Zinc de chimenea en malas condiciones




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelina Felipe Luna

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público