

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: techo de aulas ya colocado con laminas nuevas.



Foto 2: Muro para colocacion de techo terminado



Foto 3: Puertas de baños reparadas, pintadas y colocadas



Foto 4: puerta nueva instalado .



Foto 5: puertas reparadas, pintadas y colocadas en las aulas



Foto 6: piso de concreto fundido y culminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antón Elpe Juan

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Aulas pintadas exterior e interior



Foto 2: Inodoros instaladas en los baños



Foto 3: Llaves instaladas en el chorro



Foto 4: azulejo ya puesto con la pila



Foto 5: Sisterna instalado y trabajo culminado



Foto 6: Plancha nueva instalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelín Elie Jarama

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Solomku las Vegas, Aldea Coya	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Solomku las Vegas Aldea Coya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0028-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Chimenea nuevo instalado con la plancha



Foto 2: Mano de obra colocacion de techo




Foto 3: focos instalados en las aulas

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF	 Firma y Sello Directora Centro Educativo Público
---	--

