

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0681-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Ternium Zintroalum calibre 26.



Foto 2: Sustitución estructura de madera por costanera galvanizada



Foto 3: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas.



Foto 4: Sustitución de chimeneas de metal.




Foto 5: Sustitución de repello de cocina.



Foto 6: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0681-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 7: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Foto 8: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Foto 9: Sustitución de piso de concreto por piso de granito.



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
San Miguel Acatán, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Incop

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Incop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0681-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 13: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---