



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	15/08/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina toquelada



Foto 2: Matenimiento a estructura de techo



Foto 3: Sustitución de techo de madera por metal



Foto 4: Pintada de la escuela



Foto 5: Instalación de capote



Foto 6: sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Chenicham No.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chenicham No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0688-43	FECHA:	15/08/2024



Foto7: Instalación de cableado eléctrico



Foto 8: Instalación de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 9: Instalación de lavamanos



Foto 10: Instalación de tomacorrientes



Foto 11: Instalación de focos ahorradores



Foto 12: Instalación de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público