

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS.




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



1. MANTENIMIENTO A PORTONES 4M2



6. PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024




7. SUSTITUCION DE INODORO





8. SUSTITUCION DE MINGITORIO




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---