

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	22/07/2024



1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA ACANALADA CALIBRE 26



2. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS.




3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA



4.MANTENIMIENTO A BARANDAS.



1. MANTENIMIENTO A PORTONES 4M2



6. PINTURA EN MUROS EXTERNOS E INTERNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TATAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0001-43	FECHA:	12/06/2024



7. SUSTITUCION DE INODORO



8. SUSTITUCION DE MINGITORIO

3. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE VENTANA

4. MANTENIMIENTO A BARANDAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

