



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTETAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0006-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Mejoramiento de lavamanos de concreto (colocación de azulejos)




Foto 2: Mejoramiento de estufa de leña rural



Foto 3: Mejoramiento de altura y ancho de una estructura metálica de baranda



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Puertas metálicas de baño: mantenimientos a estructura (lijada, cepillado, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de una puerta de madera por una puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTETAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0006-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 7: Sustrucción techo de baños: láminas acanaladas y vigas de madera por estructura metálicas (costaneras) con láminas acanaladas calibre 26



Foto 8: Mejoramiento de corredor para baños con losa de cemento



Foto 9: Sustrucción de chapas y mantenimiento de puertas



Foto 10: pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: colocación de balcones a ventanas



Foto 12: sustitución de focos por focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CANTETAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANTETAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0006-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 13 Mantenimiento a barandas (lijado y aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

